

Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning av lekplats enligt SS – EN 1176:2017

Snylthumlan 35

Solbergagatan 36, 603 70 Norrköping

Denna besiktning är utförd på uppdrag av fastighetsägaren. Observera att Du som fastighetsägare ytterst ansvarig för underhåll och avhjälpande av fel för lekplatsen.



Innehållsförteckning

Uppdragsinformation.....	3
Lekplatsinformation	4
Okulär besiktning	7
Noteringar för lekplatsen.....	8
Allmänt	9
Bilaga 1 – Bilder till felbilaga	10

Uppdragsinformation

ADRESS

Objektsadress:	Solbergagatan 36, 603 70 Norrköping
Fastighetsbeteckning:	Snylthumlan 35
Uppdragsgivare:	Snylthumlans Samfällighet Org.nr: 716402-4502
Besiktning utförs mot:	Svensk standard SS – EN 1176:2017 (SIS Standardsamling Lekredskap 2020, Utgåva 8) Plan & Bygglagen (SFS 2010:900) Boverkets byggregler BBR Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) Ordningslagen (SFS 1993:1617) Leverantörens monteringsanvisningar samt information angående tidigare besiktningar, drift och underhåll.
Fastighetsägare:	Snylthumlans Samfällighet Org.nr: 716402-4502
Besiktningsman:	Anton Berg - Lekplatsbesiktningsman anton@berghembyggpartner.se 070-306 87 60 Berghem Besiktning AB är medlem i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR)
Besiktningsdag:	19 Juni 2025
Närvarande:	Anton Berg, Berghem Besiktning AB Martin Olsson – Snylthumlans Samfällighet
Väderlek:	Sol

Lekplatsinformation

OBJEKT

Byggnadsår för lekplatsen:	Ingen information
Fabrikat:	Hags, Slottsbro och okänt.
Antal redskap:	8
Material mark:	Flis och sand
Befintlig åtgärdsplan:	Ja
Övrig information:	Inspektion sker löpande.

REDSKAPSLISTA

Nr	Typ av redskap inklusive eventuellt ID-nr	Tillverkare	Bild	År
1	Skeppsredskap	Hags		Okänt

2	Vippgungor	Hags		Okänd
3	Linbana	Okänd/Hags		Okänd
4	Gungställning			

5	Lekställning	Hags		Okänt
6	Volträcke	Hags		Okänt
7	Balansgång	Slottsbro		2008
				

Okulär besiktning

Omfattning av besiktning:	Besiktning har skett av permanent installerade lekredskap samt minimiutrymme med okulär bedömning av verifierbara stötdämpandeunderlag för att verifiera tillräcklig stötdämpande förmåga. Provsonder har använts för att identifiera skaderisker. Bakomliggande ytor utanför lekplatsen ingår <u>inte</u> i lekplatsbesiktningen om inget annat avtalats. För ytor, utrymmen och delar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.
Undantag:	Hållfasthetsberäkningar på konstruktioner utförs ej
Muntliga uppgifter:	Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats till besiktningsmannen vid besiktningen. Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att <u>snarast och helst inom sju dagar</u> meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet. Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.

Risakanalys – Riskanalys och felklassning utförs enligt nedanstående modell, SERENO Certifiering AB

Risakanalys	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A-fel	A-fel	A-fel
Mindre skada	A-fel	B-fel	C-fel
Liten skada	B-fel	C-fel	C-fel

Förklaring till riskanalys

A-fel – Betyder att fel kan medföra risk för allvarlig skada, eller stor risk för mindre skada.

B-fel – Betyder att fel kan medföra mindre risk för mindre skada, eller stor risk för liten skada.

C-fel – Betyder att fel kan medföra liten risk för mindre skada, eller mindre risk för liten skada.

IFI – Betyder att inga fel är identifierade.

U – Betyder att utredning och vidare kontroll av tillverkare/leverantör och/eller vidare tester/provningar som ger underlag för bedömning

UH – Betyder att fel ej innebär en säkerhetsrisk utan är mer riktat mot underhåll och skötsel.

Noteringar för lekplatsen

Felbilaga

Nr	Typ av redskap	Leverantör	Bild nr	SS-EN 1176-	Notering	Fel
1	Skeppsredskap	Hags			IFI	
2	Vippgungor	Hags			IFI	-
3	Linbana	Okänd/Hags	1	7:2017 7.1	Röta förekommer vid konstruktionsstolpar som går ner i mark, vid markanslutning.	C
4	Gungställning	Hags	2	7:2017 7.1	Fallskyddsram finns vid ingång till gungområdet men anses onödigt och har en snubbelrisk, då fallunderlaget är det samma utanför gungområdet.	C
5	Lekställning	Hags	3	7:2017 7.1	Lekställningen börjar bli i behov av underhåll i form av målning och enstaka förstärkningsskruvar.	C
6	Volträcke	Hags			IFI	
7	Balansgång	Slottsbro	4	7:2017 7.1	Vissa av balanskubbarna är lösa. Det förekommer även mossbildning på balansreglarna som ofta vid nederbörd blir hala	C
7	Balansgång	Okänt	5	7:2017 7.1	Flissarg har börjat gå isär i hörn.	C

Allmänt

Kommentar från besiktningsman	Fastighetsägare ha löpande inspektion för att iaktta nedskräpning, vandalisering och överblick över lekplatsen. Fastighetsägaren bör fortsatt utföra årlig säkerhetsbesiktning enligt SS-EN 1176 omkring Juni 2026 .
-------------------------------	---



Anton Berg – Lekplatsbesiktningsman

2025-06-31

070-306 87 60

Berghem Besiktning AB

Bilaga 1 – Bilder till felbilaga

Bildnummer	Bild
1	
2	
3	
4	

5

